

# Am 07.02.2017 von Krug gezeigte schalltechnische Untersuchung

## Werte (TA Lärm)

et 70 dB (A)


et 50 dB (A)

b. 45 dB (A)

iet 40 dB (A)

eb. 35 dB (A)

iet 30 dB (A)



- blau 50 dB(A)
- rot 45 dB(A)
- orange 40 dB(A)
- gelb 35 dB(A)